

تقرير الفحص - 2015 كاتربيلر 950 GC

الرقم التسلسلي - CAT00950EM5K00537 ساعات ٨,٦٣٩ الموقع دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم التعريف ١٢٩٢١٨٠

المميزات الرئيسية والحالة	
ملصق شهادة السلامة	لا يوجد
نظام تشحيم تلقائي	لا يوجد
صمام هيدروليكي مساعد	لا يوجد
دليل قطع غيار المعدة	لا يوجد
نظام مكيف الهواء	لا يعمل
نظام القيادة الهيدروستاتي	لا يوجد
نظام التوجيه الاضافي	لا يوجد
دليل المشغل	لا يوجد
ملصق المتثال للانبعاثات	لا يوجد
القارنة السريعة	لا يوجد
نظام وزن الحمولة	لا يوجد
زمر	لا يعمل
المقصورة	
المقعد، مساند اليد	جيد
عصا التحكم - العتلات	جيد
المؤشرات وشاشة العرض	شاشة ساعات العمل بحاجة تغيير
اضوء التنبيهات	جيد
مكيف الهواء - تسخين	لا يعمل
حالة المقصورة	جيد
باب المقصورة	جيد
النوافذ - المرايا	جيد
ماسح النافذة - المرشحات	جيد
سجادة	جيد
هيكل المقصورة - الحماية	جيد
النظام الكهربائي	جيد
المحرك	
نظام الحقن	الكثروني
التسريبات	جيد
حالة زيت المحرك	جيد
العدم - كاتم الصوت	جيد
دخان العادم	طبيعي

C7.1	طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور - الفلاتر
جيد, مياه عادية	سائل التبريد
	الفحص البصري الخارجي
جيد	الشاصيه - ذراع الرفع
جيد	غطاء المحرك
جيد	السلام ومساند الايدي
جيد	حالة الطلاء
جيد	الموازن (الثقل الخلفي)
جيد, الخلفي مفقود	مصدات العجلات
جيد	الأضواء
جيد	البطاريات
	ناقل الحركة
جيد	المحاور - الدفرنس
جيد	ناقل الحركة
جيد	قوة الدفع
جيد	اصوات ناقل الحركة
جيد	المفصل الرئيسي
نصف اتوماتيك	نقل الحركة
	نظام الهيدروليك
جيد, تسريب بسيط من خرطوم واحد	تسريبات هيدروليكية
جيد, يوجد لحام في برميل الاسطوانات	اسطوانة الرفع والامالة
جيد	القيادة المدارية
جيد	اسطوانات التوجيه
جيد	مضخة الهيدروليك - الصمامات
	الاختبار المحدود وفحص الحركة
جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيدو فضاوة بسيطة في ثلاث دبابيس	دبابيس السطل
جيد	مساعد التوجيه

العدة	
السطل	العرض 3000, الارتفاع 1450 العمق 1200 مم
حالة السطل	جيد, لحام بسيط
حافة السطل – حالة الأسنان	جيد
حالة الجوانب	جيد
القارنة	جيد
العجلات	
الأمامي الأيمن	
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	50%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن – الصواميل	جيد, صامولة مفقودة
الأمامي الأيسر	
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	70%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن – الصواميل	جيد
الخلفي الأيمن	
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	40%
ملاحظات الحالة	جيد, قطع بسيط
حواف المعدن – الصواميل	جيد
الخلفي الأيسر	
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	60%
ملاحظات الحالة	جيد, قطع بسيط
حواف المعدن – الصواميل	جيد

لا يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .