

تقرير الفحص - 2018 كاتربيلر PC450LC-8

ساعات ٤,٧٣٣ الموقع دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم التعريف ١٢٩٠٧٥٨

الميزات الرئيسية والحالة	
ملصق شهادة السلامة	نعم
صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم	لا يوجد
نظام البوم قابل للتعديل	لا يوجد
نظام التشحيم التلقائي	لا يوجد
صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع	لا يوجد
نظام حماية البيئة DPF	لا يوجد
توصيلات هيدروليكية للمطرقة	لا يوجد
خطوط هيدروليكية للربط	لا يوجد
نظام البيئة AddBlue	لا يوجد
صفائح التثبيت	لا يوجد
زمو	لا يوجد
مقصورة القيادة	
المقعد ومساند الذراع	جيد
باب الكابينة والأغطية	جيد
المفاتيح والمقود	جيد
النوافذ والمرايا	جيد، المراة اليمين مفقودة
الشاشة والمؤشرات	جيد
أضواء اجهزة القياس والتحذير	جيد
المرشات والماسحات	لا يوجد
تكييف الهواء سخان	لا يعمل
سجادة ارضية	جيد
هيكل الكبينة	جيد
النظام الكهربائي	جيد
المحرك	
نظام الحقن	الالكتروني
طراز المحرك	SAA6D125E-5
حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العاود وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد، تسريب زيت بسيط من الكاسكت

المعدات والالات | تقويم المزادات

	الفحص البصري الخارجي
جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد، قفل الباب اليسار يحتاج صيانته	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك الايدي
جيد	اليوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
لا يوجد	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد، بعض الأجزاء مطلية	طلاء خارجي
	نظام الهيدروليك
جيد	تسريبات هيدروليكية
جيد، تسريب زيت بسيط	إسطوانات البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
	اختبار وظيفي محدود
جيد	دبابيس البوم
جيد	الانزلاق الذاتي للاسطوانات
جيد، فضايف قليلة	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليك
جيد، فضايف قليلة	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع
	الأدوات
سطل حفر	نوع الاداة
w1470,h1400,d1100	المقاس
جيد	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة



المعدات والاليات | تقويم المزادات

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%	
المحامل	35%
صفائح الجنزير	60%
العجلات الأمامية	50%
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	170mm
بكرات الجنزير العلوية	40%
بكرات الجنزير العلوية	60%
محامل الجنزير	40%
أسنان الترس	60%

لا يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

