

تقرير الفحص - 2017 كاتربيلر 349D2

ساعات ٩,٧٩٤ الموقع دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم التعريف ١٢٩٠٧٥٦

الميزات الرئيسية والحالة	
ملصق شهادة السلامة	لا يوجد
صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم	لا يوجد
نظام البوم قابل للتعديل	لا يوجد
نظام التشحيم التلقائي	لا يوجد
صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع	لا يوجد
نظام حماية البيئة DPF	لا يوجد
توصيلات هيدروليكية للمطرقة	نعم
خطوط هيدروليكية للربط	لا يوجد
نظام البيئة AddBlue	لا يوجد
صفائح التثبيت	لا يوجد
زمر	نعم
مقصورة القيادة	
المقعد ومساند الذراع	جيد
باب الكابينة والأغطية	جيد
المفاتيح والمقود	جيد
النوافذ والمرايا	المرايا مفقودة ، النافذة الامامية مكسورة
الشاشة والمؤشرات	تحتاج تغيير
أضواء اجهزة القياس والتحذير	لا يوجد
المرشحات والماسحات	جيد
تكييف الهواء/سخان	جيد
سجادة ارضية	جيد
هيكل الكابينة	جيد، صدأ
النظام الكهربائي	تحتاج صيانة بسيطة
المحرك	
نظام الحقن	الكثروني
طراز المحرك	C13 ASERT
حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العاود وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي

المعدات والآليات | تقويم المزادات

الممانعات والتسريبات	جيد
التسريبات	تسريب بسيط
ملاحظة	صعوبة في اقلاع المحرك
الفحص البصري الخارجي	
الهيكل وجسم المعدة	جيد
اغطية وصفائح	جيد، 2- اغطيه مفقودة
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلام ومماسك الايدي	جيد
اليوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد، لحام تصفيح بسيط
الأضواء	جيد
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد
نظام الهيدروليك	
تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانت اليوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد
اختبار وظيفي محدود	
دبابيس اليوم	جيد، متخلخل قليلا
الرفع الذاتي للحفار	جيد
دبوس الذراع	جيد
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد، متخلخل قليلا
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران وكبح الدوران	جيد
قوة الدفع	جيد
الأدوات	
نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	w1480,h1400,d1100
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	مكسورة
نوع الاداة الثانية	لا يوجد



المعدات والالات | تقويم المزادات

قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد
الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%	
المحامل	50%
صفائح الجنزير	60%
العجلات الأمامية	60%
عرض الصفيحة بال م م:	745mm
حجم الخطوة بال م م:	170mm
بكرات الجنزير العلوية	50%
بكرات الجنزير العلوية	30%
محامل الجنزير	35%
أسنان الترس	20%

لا يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

