

تقرير الفحص - 2017 كاتربيلر 349D2

ساعات ٦,١٤٩ الموقع دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم التعريف ١٢٩٠٧٥٧

الميزات الرئيسية والحالة	
لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبووم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	نظام حماية البيئة DPF
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زموور
مقصورة القيادة	
جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، لا مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشحات والماسحات
جيد	تكييف الهواء/سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي
المحرك	
الالكتروني	نظام الحقن
C13	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العاود وكاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريبات

المعدات والآليات | تقويم المزادات

	الفحص البصري الخارجي
جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	إغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد، 1 - مطعوج	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك الأيدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
لا تعمل	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الإغطية الداخلية للكابينة
جيد	طلاء خارجي
	نظام الهيدروليك
جيد	تسريبات هيدروليكية
جيد، تسريب زيت بسيط	إسطوانات البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
	اختبار وظيفي محدود
جيد	دبابيس البوم
جيد	الانزلاق الذاتي للإسطوانات
جيد	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليك
جيد، متخلخل قليلا	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع
	الأدوات
سطل حفر	نوع الاداة
w1480,h1400,d1100	المقاس
جيد	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة



المعدات والآليات | تقويم المزادات

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%	
المحامل	40%
صفائح الجنزير	60%
العجلات الأمامية	60%
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	160mm
بكرات الجنزير العلوية	40%
بكرات الجنزير العلوية	25%
محامل الجنزير	30%
أسنان الترس	60%

لا يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

