

## تقرير الفحص – 2015 كوماتسو PC450LC-8

ساعات: ٦,١٥٥ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٢٩٥١١٢

### الميزات الرئيسية والحالة

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| لا يوجد | ملصق شهادة السلامة             |
| نعم     | صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم  |
| لا يوجد | نظام اليوم قابل للتعديل        |
| لا يوجد | نظام التشحيم التلقائي          |
| نعم     | صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع |
| لا يوجد | DPF نظام حماية البيئة          |
| نعم     | توصيلات هيدروليكية للمطرقة     |
| لا يوجد | خطوط هيدروليكية للربط          |
| لا يوجد | نظام البيئة AddBlue            |
| لا يوجد | صفائح التثبيت                  |
| نعم     | زمور                           |

### مقصورة القيادة

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| جيد           | المقعد ومساند الذراع        |
| جيد           | باب الكابينة والأغطية       |
| جيد           | المفاتيح والمقود            |
| لا يوجد مرايا | النوافذ والمرايا            |
| جيد           | الشاشة والمؤشرات            |
| جيد           | أضواء أجهزة القياس والتحذير |
| جيد           | المرشحات والماسحات          |
| جيد           | تكييف الهواء/سخان           |
| جيد           | سجادة أرضية                 |
| جيد           | هيكل الكابينة               |
| جيد           | النظام الكهربائي            |

### المحرك

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| إلكتروني    | نظام الحقن        |
| SAA6D125E-5 | طراز المحرك       |
| جيد         | حالة نظام التبريد |



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97145808020

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)

# المعدات والآليات | تقويم المزادات

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| حالة الزيت           | جيد               |
| سائل التبريد         | جيد، الماء العادي |
| العام وكاتم الصوت    | جيد               |
| الفلاتر والسيور      | جيد               |
| الدخان               | طبيعي             |
| النفخ الداخلي        | طبيعي             |
| الممانعات والتسريبات | جيد               |

## الفحص البصري الخارجي

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| الهيكل وجسم المعدة             | جيد             |
| إغطية وصفائح                   | جيد             |
| غطاء المحرك                    | جيد             |
| أبواب جانبية                   | جيد             |
| سلام ومماسك الايدي             | جيد             |
| البوم                          | جيد             |
| حالة المصدات والممشى           | جيد             |
| الذراع                         | جيد             |
| الأضواء                        | لا يوجد         |
| البطاريات                      | جيد             |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد             |
| طلاء خارجي                     | جيد، معاد طلائه |

## نظام الهيدروليك

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| تسريبات هيدروليكية      | جيد |
| إسطوانة البوم           | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل           | جيد |
| إسطوانة الذراع          | جيد |
| محرك الدوران            | جيد |

## اختبار وظيفي محدود

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| دبابيس البوم               | جيد |
| اختبار الرفع الذاتي للحفار | جيد |
| دبوس الذراع                | جيد |



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| صوت مضخة الهيدروليك   | جيد |
| دبوس السطل            | جيد |
| محور الدوران          | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| عزم الدفع             | جيد |

## الأدوات

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| نوع الاداة         | سطل حفر                                |
| المقاس             | العرض 1500, الارتفاع 1200, العمق 90 mm |
| حالة الاداة        | جيد                                    |
| حالة القارنة       | جيد                                    |
| نوع الاداة الثانية | لا يوجد                                |
| قياس               | لا يوجد                                |
| الحالة             | لا يوجد                                |

## الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| المحامل               | 70%   |
| صفائح الجنزير         | 80%   |
| الايدلر               | 80%   |
| عرض الصفيحة بال م م:  | 600mm |
| حجم الخطوة بال م م:   | 75mm  |
| بكرات الجنزير العلوية | 70%   |
| بكرات الجنزير السفلية | 70%   |
| مفاصل الجنزير         | 70%   |
| أسنان الترس           | 70%   |

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97145808020

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)